


## Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

KSOS MBP „Śródmieście”

Kraków, ul. Fr. Nullo 23

## I. Grafika systemu uzdatniania wody (SUW)



## II. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP „Śródmieście”.

1. Niecka sportowa - obieg I      2. Jacuzzi - obieg II

III. Informacja o stanie jakości wody :  <b>Niecka sportowa</b>	<b>Jacuzzi</b>
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami, ogólna liczba mikroorganizmów - 160 Badania kontrolne: 10.12.2020  Następne badanie : 12.01.2021	<p style="text-align: center;"><b>NIECZYNNIE DO ODWOŁANIA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>System cyrkulacji – obieg I</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>System cyrkulacji – obieg II</b></p>
Woda nadaje się do pływania i spełnia normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z pewnymi przekroczeniami, ogólna liczba mikroorganizmów - 400 Badania kontrolne: 10.12.2020  Następne badanie : 12.01.2021	<p style="text-align: center;"><b>NIECZYNNIE DO ODWOŁANIA</b></p>

Zbiorcza ocena roczna Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Międzyszkolnym Basenie Pływalkim ul. F.Nullo 23 odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r ws. wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami. - Pismo z dnia 06.08.2019 (NK.9020.604.2019)



**KRAKOWSKI  
SZKOLNY  
OŚRODEK  
SPORTOWY**  
im. Szarych Szeregów