

Komunikat z dnia 26.09.2024 roku  
o jakości wody na pływalni KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE  
31-543 Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście „

1. Niecka sportowa - obieg I

II. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

System cyrkulacji – obieg basenu sportowego	Niecka Sportowa
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. W sprawozdaniu z dnia 19.09.2024 odnotowano nieznaczne przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów. Podjęto niezbędne działania naprawcze. Zlecono badania kontrolne do 27.09.2024 r.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

**Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni za rok 2023 wydana przez:**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:**

Woda na pływalni KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście” przy ul. F. Nullo 23

**odpowiada wymaganiom**

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań  
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016) – znak Pisma

HK.0441.61.2024 z dnia 20.03.2024r.

Kierownik  
KSOS MBP Śródmieście

mgr Izabela Skórska



KRAKOWSKI  
SZKOLNY  
OŚRODEK  
SPORTOWY  
im. Szarych Szeregów