

Komunikat z dnia 02.01.2025 roku
o jakości wody na pływalni KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE
31-543 Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście „

1. Niecka sportowa - obieg I

II. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

System cyrkulacji – obieg basenu sportowego	Niecka Sportowa
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni z wyjątkiem przekroczenie ogólnej ilości mikroorganizmów 2 90 jtk/1 ml. Podjęto niezbędne działania naprawcze: dezynfekcja systemu cyrkulacji, systematyczne i ciągłe płukanie filtrów, w przerwie planowana wymiana złoża w filtrze. Badanie z dnia 04.12.2024 Następne badania: 07-09.01.2025	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badania z dnia : 17.12.2024 Kolejne badanie 07-09.01.2025

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni za rok 2023 wydana przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Woda na pływalni KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście” przy ul. F. Nullo 23

odpowiada wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016) –
znak Pisma HK.0441.61.2024 z dnia 20.03.2024r.

Izabela Skórska – Kierownik obiektu

