

Komunikat z dnia 02.04.2025 roku
o jakości wody na pływalni KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE
31-543 Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście „

1. Niecka sportowa - obieg I

II. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

System cyrkulacji – obieg basenu sportowego	Niecka Sportowa
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni co do pozostałych parametrów z wyjątkiem ogólnej liczby mikroorganizmów - 98 jtk/ 1ml. Zostały natychmiast podjęte działania naprawcze, zlecono powtórne badania Badanie z dnia 12.03.2025 Następne badania: 04.04.2025	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badania z dnia : 12.03.2025 Kolejne badanie : 04.04.2025

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni za rok 2024 wydana przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Woda na pływalni KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście” przy ul. F. Nullo 23
odpowiada wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016) –
znak Pisma HK.0441.14.2025 z dnia 24.01.2025r.

Izabela Skórska – Kierownik obiektu

