

Komunikat z dnia 27.05.2025 roku
o jakości wody na pływalni KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE
31-543 Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście „

1. Niecka sportowa - obieg I

II. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

System cyrkulacji – obieg basenu sportowego	Niecka Sportowa
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Odnotowano nieznaczne przekroczenie bakterii Legionella sp. poczynione natychmiastowe działania naprawcze i wyznaczono datę badań kontrolnych. Badanie z dnia 09.05.2025 Następne badania: 28.05.2025	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badania z dnia : 21.05.2025 Kolejne badanie 04-05.06.2025

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni za rok 2024 wydana przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Woda na pływalni KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście” przy ul. F. Nullo 23
odpowiada wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016) –
znak Pisma HK.0441.14.2025 z dnia 24.01.2025r.

Izabela Skórska – Kierownik obiektu

